



Příklad alfanumerického označování čísel šarže LOT

Čísla šarže LOT jsou uvedena ve vzestupném pořadí podle alfanumerického označení a je třeba je číst takto:

- První dvě písmena (např. ZL) můžete ignorovat.
- Číslo je čtyřmístné a tvoří ho kombinace číslic a písmen (např. 0001 nebo 002B).
- Nejprve se používají číslice od 1 do 9 (0001–0009), potom písmena B až Z (000B–000Z).
- Jakmile se dosáhne písmena Z, pokračuje číselná řada další desítkou a poté opět písmeny (0010–001Z).
- Příklad: 0001 < 0002 < ... < 0009 < 000B < ... < 000Z < 0010 < 0011 < ... < 001B.
- Písmena A, E, I, O, Q ani U se nepoužívají.

Níže uvádíme podrobný příklad.

